

**Dokumentacja zdjęciowa**  
Remont schodów zewnętrznych kościoła Prusy



Fot. nr 1 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący



Fot. nr 2 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący

**Dokumentacja zdjęciowa**  
Remont schodów zewnętrznych kościoła Prusy



Fot. nr 3 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący




Fot. nr 4 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący

**Dokumentacja zdjęciowa**  
Remont schodów zewnętrznych kościoła Prusy



Fot. nr 5 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący



Fot. nr 6 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący

**Dokumentacja zdjęciowa**  
Remont schodów zewnętrznych kościoła Prusy




Fot. nr 7 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący



Fot. nr 8 Kościół Prusy – schody zewnętrzne – stan istniejący

DOPJŚCIE DO KOŚCIOŁA- KOSTKA GRANITOWA, PŁYTY GRANITOWE



A plac z płyt granitowych	
płyty granitowe cięte 60x60x3 płomieniowane	3cm
podsypka piaskowo-cementowa	3cm
kruszywo łamane. fr. 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie	10cm
kruszywo łamane. fr. 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie	15cm
piasek	10cm

B chodnik z kostki bet.	
kostka granitowa cięta 10x10x8 płomieniowana	8cm
podsypka piaskowo-cementowa	3cm
kruszywo łamane. fr. 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie	10cm
kruszywo łamane. fr. 31,5-63mm stabilizowane mechanicznie	15cm
piasek	10cm

Og opornik granitowy	
obrzeże granitowe	6x20x100cm
podsypka piaskowo-cementowa	5cm
ława betonowa	15cm

UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE  
tel. 603 520 230

ARCHIEFEKT Sp. z o.o.

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

BRANŻA:

BUDOWLANA

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WAWRZYŃCA ul. SŁONECZNA 1, 57-150 PRUSY

SKALA

1/50

OBIEKT:

Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wawrzyńca PRUSY, dz. nr 87

DATA:

II 2024

PROJEKTANT:

mgr inż. TOMASZ PEKAŁA

NR UPR.:

96/02/DUW

PODPIS

NR RYSUNKU

3